

桜井市内通学路の対策箇所一覧表

学校名	路線名	点検年度	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
桜井 小学校	補助国道 169号	H24	桜井市谷 赤崎クリニック前J R踏切付近	踏切内、その前後に歩道がなく、交通が多い	踏切前後の外側線カラー舗装	県	H24年度
		H27		外側線・カラーリングされているが、交通が多く危険	安全指導の徹底	市教育委員会	H27年度
		H28		外側線内に電柱がある	電柱の移動	県	H30年度
		R4	小西橋から赤崎クリニック付近	道幅が狭く、交通が多い。	連絡があれば、その都度、赤崎クリニックに連絡し、木を剪定してもらうよう依頼。	県・市教育委員会	R4年度
桜井 小学校	補助国道 169号	H24	桜井市谷 小西橋付近	歩道がなく、交通が多い	カラー舗装	県	H24年度
桜井 小学校	市町村道 谷阿部1号線	H24	桜井市谷140～500－6 あ すか保育所付近	歩道がなく、事故が多い	外側線を引く	市	H24年度
		H26	桜井市谷 あすか保育所付近	歩道がない	歩道のカラー舗装(駐車場からY字まで)		H26年度
桜井 小学校	一般県道 慈恩寺桜井線	H24	桜井市桜井 桜井北本町郵便局付近	歩道がなく、交通が多い	外側線を引く	県	H24年度
		H25		通学時間帯に抜け道にしている車両が多い	ドットラインを入れる	県	H25年度
		H26		歩道がなく、交通が多い	マンションから踏み切り先まで外側線、カラー舗装	県	H26年度
		R4	北本町郵便局近く JR踏切付 近	道幅が狭く、交通が多い。	区画線を設置対応予定。	県	R4年度
桜井 小学校	市町村道 谷本町線	H24	桜井市谷594-4～960-1 桜井小学校～奈情商	歩道がない	外側線を引く	市	H24年度
		H26		スクールゾーン	H27年度道路開通後解除	警察	H27年度
		H27		信号を2段階で渡るが工事中で待機場所不十分	都市計画道路完成時に交差点改良済	市	H28年度
桜井 小学校	市町村道 谷本町線	H24	桜井市谷 奈情商北交差点	歩道がなく、交通が多い	交差点の改良	市	H27年度
桜井 小学校	市町村道 谷本町線	H24	桜井市谷 奈情商北交差点	歩道がなく、交通が多い	横断歩道の引き直し	警察	H24年度
城島 小学校	市町村道 外山南北線	H24	外山366-1～330-2 オーム ラエ芸社付近	縁石、ガードレールがない	路肩のカラー舗装化	市	H24年度
城島 小学校	補助国道 165号	H24	桜井市外山 外山バス停付近	歩道が狭い	標識を移動する	県	H24年度
城島 小学校	市町村道 市道忍阪街道1 号線	H24	桜井市忍阪8－24～45－1桜 井学園付近	縁石、ガードレールがない	カラー舗装化	市	R1年度
		H25	国道166号線男坂橋付近交差 点～忍阪街道1号線	横断歩道が薄い。一方通行を逆走する車あり。	横断歩道の塗り直し	警察	H25年度
城島 小学校	市町村道 大福慈恩寺線	H24	桜井市外山 パチンコスーパー コスモ桜井東店前	路面の状態が悪く、雨天時に危険である	路面の舗装修理	市	H24年度
		H27		横断歩道はあるが車通りが多く、電柱が歩道の真ん中にあるため路側帯が一部狭くなっている	電柱移設不可。水路に蓋かけ済み。		H27年度
		R1		横断歩道はあるが車通りが多く、信号機がないため危険。	信号設置不可(警察) 横断歩道前後をカラー舗装		R1年度
		R4		交差点内に赤色で囲っていただいたが、車通りが多く、信号機がないため危険である。	路面標示対応		R4年度
城島 小学校	市町村道 外山下田区画1 号線	H24	桜井市外山 1号公園付近	横断歩道がない	学校教職員、ボランティアが引率する	市教育委員会	H24年度
城島 小学校	市町村道 外山新道線	H24	桜井市外山 城島町地藏付近 ～大福慈恩寺線	歩道が確保できない	外側線を引く	市	H24年度

		R1	桜井市外山阿弥陀堂～水道局	交通量が多く、スピードを出す車が多い	グリーンベルト設置		R2年度
城島 小学校	補助国道 165号	H24	桜井市外山 宇陀が辻交差点	歩道がない、横断歩道の待機場所がない	外側線の引き直し(交差点コンパクト化)	県	H24年度
安倍 小学校	補助国道 165号	H24	桜井市阿部 サン薬局中和店	路側帯が狭い	通学路変更	市教育委員会	H24年度
安倍 小学校	市町村道 阿部南北線	H24	桜井市阿部 安倍郵便局付近	路肩駐車車両が多く、横断歩道が薄い	横断歩道の引き直し	警察	H24年度
安倍 小学校	市町村道 阿部山線	H24	桜井市阿部624 太田製材所付近	東から下り坂で見通しが悪い	交差点のカラー舗装 カラーリングで歩道の確保	市	H24年度
		H26			減速をうながす横断幕設置、柵の設置	警察、市	H26年度
		H28			減速をうながす標示	市	H28年度
安倍 小学校	市町村道 橋本地内1号線	H24	桜井市橋本95-1先	横断歩道新設要望	横断歩道の設置	警察	H24年度
		H25		通行量が多い歩道の確保ができない	水路に蓋をして溜まりと歩道を確保する	市	H25年度
安倍 小学校	市町村道 安倍区画街路西1号線	H24	桜井市安倍木材団2丁目6-7～7-24木風付近	歩道がなく、ガードレールがない。交通量が多い	開渠側溝に蓋をして歩道の確保	市	H24年度
安倍 小学校	主要地方道 桜井明日香吉野線	H24	桜井市安倍木材団地 ココカラファイン～サークルK	歩道がない、路肩駐車車両が多い	路肩のカラー舗装とポストコーンの設置	県	H24年度
		H27		水路の蓋なし、路肩駐車車両が多い	安全指導の徹底	市教育委員会	H27年度
		H29			転落防止柵の設置	県	H29年度
安倍 小学校	市町村道 阿部南北線	H24	桜井市阿部 さくら動物病院交差点	信号待ちの場所がない、交通量が多い、横断歩道が薄い	横断歩道の引き直し	警察	H24年度
		H25		たまりの確保	学校で注意喚起	学校	H25年度
		H26			歩道を広くし、スピードを出しにくくする。たまりの確保	市	H26年度
		H27		信号待ちの場所がない 交通量が多い	子どもが信号待ちする部分にカラー舗装	市	H27年度
		H30		外側線が薄くなっている	外側線引き直し	市	H30年度
安倍 小学校	市町村道 阿部高家線	H24	桜井市生田 生田八幡神社～さくら病院	水路があり、危険である	落下防止柵・路側帯カラー舗装	市	H24年度
		H28	桜井市生田 生田八幡神社～レオパレス	深い水路があり危険	ポストコーンの設置		H28年度
安倍 小学校	市町村道 阿部高家線	H24	桜井市生田100 生田公民館周辺	歩道幅が狭い	側溝に蓋をして、歩道の確保	市	H24年度
朝倉 小学校	市町村道 慈恩寺八坂線	H24	桜井市慈恩寺 朝倉橋	欄干が低く、危険である	注意喚起を促す	市、市教育委員会	H24年度
朝倉 小学校	市町村道 慈恩寺黒崎線	H24	桜井市黒崎	スクールゾーンに車が進入してくる	警察による取り締まり、許可証の発行	警察	H24年度
朝倉 小学校	市町村道 竜谷本線	H24	桜井市黒崎～竜谷	欄干が低く、危険である	フェンスの設置	市	H24年度
朝倉 小学校	市町村道 竜谷本線	H24	桜井市竜谷	人家が少ない	朝倉台交番で警邏を増やす。教職員で巡回する	警察、市教育委員会	H24年度
		H26		人家少ない	学校、青少年センター、警察のパトロール	市教育委員会、警察	H26年度
		H28		歩道がない	児童への注意喚起	市教育委員会	H28年度
朝倉 小学校	市町村道 慈恩寺黒崎線	H24	桜井市黒崎697-1～643-1松	歩道が狭い	下水道工事終了後、外側線を引く	市	H24年度

		H27	田商店付近		朝倉大橋より西側にもカラー舗装を年次的に延ばす		H30年度
大福 小学校	市町村道 橘街道2号線	H24	桜井市大福6丁目 大福駅南側JR踏切	歩道がない 踏切が狭い	道路標示をし、注意喚起をする	市	H24年度
		H25			歩道整備、道路拡張後、踏切の拡張	市	未定
		R3		踏切が狭い	拡幅工事实施に向けて現在調整中		
		R4					
		R5					
		R6					
		R3	大福駅付近 (桜井市大福167) ～ JR踏切付近 (桜井市大福178-3)	通行量が多いが、道幅が細くなっており、歩行者にとっても危険である。	拡幅工事实施に向けて現在調整中	市	未定
		R4					
		R5			外側線の引き直し		R5年度
		R6			歩道整備に伴う既設道路を含めた一体的な道路拡幅整備		R6年度～ (工事中)
大福 小学校	市町村道 大福吉備2号線	H24	桜井市大福4丁目 春日神社付近	S字カーブで見通しが悪い	中央に破線を引き、注意を促す	市	H24年度
大福 小学校	市町村道 東新堂地内1号線	H24	桜井市東新堂中和幹線交差点	横断歩道の待機場所がなく、柵の修理必要	安全指導の徹底。	市教育委員会	H24年度
大福 小学校	市町村道 橘街道2号線	H24	桜井市大福6丁目 山本歯科医院付近	点滅信号だが、見通しが悪い	「歩行者注意」の道路標示・交差点のカラー舗装	市	H24年度
		H25		見通しが悪い	交差点をカラー舗装、消火栓ホース箱の移動、支柱の付け替え		H25年度
大福 小学校	市町村道 西之宮団地中央線	H24	桜井市西之宮 元西之宮池付近	交通量が多い	止まれの道路標示	警察	H24年度
				交通量が多い	「学童注意」の道路標示、ドット線を引く	市	H24年度
		H25		交通量が多い。道路標示はあるが尚危険	カーブに外側線、交差点カラー舗装、縁石を取り歩道を広げる、道路西側改修		H25年度
		H26		交通量が多い。道路標示はあるが尚危険	歩行者用信号設置申請	警察	H26年度
大福 小学校	市町村道 西之宮団地中央線	H26	桜井市西之宮 元西之宮池付近北側	歩道が狭い	溝に蓋をする	市	H26年度
		H27		ガードレールを設置したが歩道が狭く測溝があつて歩きにくい	児童への注意喚起	市教育委員会	H27年度
初瀬 小学校	市町村道 粕岩坂線	H24	桜井市初瀬 粕岩橋付近	ガードレールがなく、川に転落の危険である	防護柵を設置する	市	H24年度
初瀬 小学校	主要地方道 桜井都祁線 一般県道	H24	桜井市小夫 奈良精工付近	スピードを出す車両が多く、坂で見えにくい	警戒標識の設置、十字マーク、路面標示	県	H24年度
		H26			減速マーク他		H26年度
初瀬 小学校	補助国道 165号	H24	桜井市初瀬 初瀬西信号付近	側溝の蓋のないところがある	蓋の設置	県	H24年度
初瀬 小学校	市町村道 長谷大橋線	H24	桜井市初瀬 初瀬西信号付近	一方通行を逆走	パトロールの実施	警察	H24年度
初瀬 小学校	一般県道 長谷寺停車場線	H24	桜井市初瀬2758番地の1先 (初瀬新道付近)	交通量が多い	路面標示の設置・横断指導線の設置	県	H24年度
初瀬 小学校	補助国道 165号	H24	桜井市初瀬4561番地先 (はつせ橋付近)	大型車両、交通量が多い	横断歩道設置	警察	H24年度

初瀬 小学校	補助国道 165号	H24	桜井市初瀬2438(吉隠川)	歩道の転落防止柵が弱い	柵の点検と強化	県	H24年度
		H25		ガードレール先端修理	ガードレール先端修理		H25年度
初瀬 小学校	補助国道 165号	H24	桜井市出雲338 (デイリーヤマザキ付近)	車道側に防護柵がない(マウンドアップされた歩道)	ラバーボール58本設置	県	H24年度
		H26		路面がへこんでいるため路面に水がたまりやすい	側溝の設置		H26年度
		H27		降雨時水がたまり自動車がはね通学中の児童にかかる	路面舗装		H27年度
		H28		降雨時水がたまる「止まれ」標示が薄くなっている	水路の確認、「止まれ」標示	県・警察	H28年度
		R1		道路のアスファルトが陥没している	路面補修	市	R1年度
三輪 小学校	一般県道 慈恩寺三輪線	H24	桜井市三輪 奥山医院西 T字路	歩道がない、見通し悪い	路肩のカラー舗装化	県	H24年度
	市町村道 金屋三輪線	H26		歩道がない	カラー舗装	市	H26年度
三輪 小学校	市町村道 金屋三輪線	H24	桜井市金屋806-1～三輪 324 敷島大教会付近	路側帯に不要な柱あり、歩道、ガードレールなし	カラー舗装化	市	H24年度
三輪 小学校	一般県道 大三輪十市線	H24	桜井市三輪 芝運動公園付近	歩道がない	電柱の移動済、路肩のカラー舗装化(路面補修時)	県	H24年度
三輪 小学校	一般県道 大三輪十市線	H24	桜井市三輪 芝運動公園付近	歩道に道路標識がある	標識の移動(一本化)	警察	H24年度
三輪 小学校	一般県道 大三輪十市線	H24	桜井市三輪 南都銀行付近	歩道がない	路肩のカラー舗装化	県	H24年度
三輪 小学校	一般県道 三輪停車場線	H24	桜井市三輪 三輪駅前	歩道がない	外側線の設置	県	H24年度
		H28		外側線設置済みだが、下校時に交差点から出てくる車が多いため危険	カラー舗装		H29年度
三輪 小学校	一般県道 慈恩寺三輪線	H24	桜井市三輪403番地先	歩道がない	外側線の設置	県	H24年度
三輪 小学校	一般県道 慈恩寺三輪線	H24	桜井市金屋175番地先	見通しが悪く、横断歩道に気づきにくい	路面表示の設置	県	H24年度
三輪 小学校	一般県道 慈恩寺三輪線	H24	桜井市三輪504-1付近T字 路(郵便局前)	歩道がない	外側線の設置	県	H24年度
		H25		横断歩道が薄い	横断歩道引き直し(南北・東西)	警察	H25年度
		H26		歩道がない、電柱が歩道に立っている	側溝蓋設置	県	H26年度
		H28		外側線内に電柱が立っている	児童に注意喚起	市教育委員会	H28年度
三輪 小学校	一般県道 三輪山線	H24	桜井市三輪1237-1 福神堂 付近	歩道が街路樹の根で段差ができている	歩道修繕	県	H24年度
織田 小学校	市町村道 豊田線	H24	桜井市箸中920-1～豊田 245-1箸中南信号付近	歩道がない	外側線の設置	市	H24年度
織田 小学校	市町村道 芝大西線	H24	桜井市芝918-2～1020-1 豊田口西信号付近	歩道がない	安全標示	市	H24年度
		H28	桜井市芝 カワイ食肉店～豊 田口西信号	外側線が薄くなっている	外側線引き直し	市	H28年度
		H30		横断歩道が消えかかっている	横断歩道塗り直し	警察	R1年度
		R4	肉のカワイから豊田西口交差 点までのグリーンベルト、白線	グリーンベルト、白線の一部分が薄くなっている	引き直しなればいけない色の濃さではない。 (市) 児童に注意喚起(学校)	市・学校	R4年度
織田 小学校	市町村道 芝地内4号線	H24	桜井市芝759-1先	細い道に車両が通行する	標識設置	警察	H24年度

機関 名称	市町村道 名称(路線)	年度	区画(区画) 名称	課題	対応	実施年度
				スクールゾーンの変更	時間帯の変更(9時30分→9時)	
織田 小学校	市町村道 芝巻之内線	H24	桜井市箸中1042～芝1121箸墓付近	外側線が消えかかっている	外側線の引き直し	市 H24年度
織田 小学校	市町村道 芝茅原北側線	H24	桜井市芝 織田小学校南西の三叉路	見通しが悪い	カーブミラーの設置	市 H24年度
織田 小学校	市町村道 芝茅原北側線	H24	桜井市芝1177 織田小学校校門前	横断歩道が薄い	横断歩道の引き直し	警察 H24年度
纏向 小学校	市町村道 辻大西線	H24	桜井市辻34-1～大西102-11	スクールゾーンが守られず危険。水路に落ちる危険がある。	外側線を引く 防護柵を設置する	市 H24年度
纏向 小学校	主要地方道 大和高田桜井線	H24	桜井市太田149 太田交差点	横断歩道が薄い	横断歩道の塗り直し	警察 H24年度
纏向 小学校	市町村道 辻大西線	H24	桜井市東田23-1 東田集荷場付近～194-7	交差点にドット線の要望	ドット線を引く	市 H24年度
		H28		交通量が多い	外側線、カラー舗装をのばす	
		R4		道幅が狭い。歩道の緑枠や白線が薄い。	歩道の白線の塗り直し済み。	
纏向 小学校	市町村道 辻大西線	H24	桜井市東田280-1～194-8	外側線が消えかかっている	外側線を引く	市 H24年度
		H25		ガードパイプが曲がっている	ガードパイプの修理	
		H26		外側線が消えかかっている	外側線、横断歩道の塗り替え、路面の補修、水路の柵	市・警察 H26年度
纏向 小学校	市町村道 豊前豊田線	H24	桜井市豊前267～豊田320豊前北側交差点	横断歩道が薄い、路面に凹凸、歩道に消火栓がある。	横断歩道の塗り直し 路面の舗装、消火栓と標識は市危機管理課に連絡済	市、警察 H24年度
纏向 小学校	市町村道 豊前豊田線	H24	桜井市豊前267～豊田320	外側線が消えかかっている	外側線・ドット線を引く、通学路の変更	市、市教育委員会 H24年度
桜井西 小学校	市町村道 大福慈恩寺線	H24	桜井市栗殿314 辻本書店付近踏切	交通量が多い。道路幅が狭い	歩道と踏切の拡幅	市 H29年度
桜井西 小学校	市町村道 栗殿上ノ庄線	H24	桜井市上ノ庄594-1 桜井西小学校前	校門前付近の出入りが危険である	カラー舗装化	市 H24年度
		H25		校門前付近の出入りが危険(交通量、横断者多い)	水路の蓋掛けをし、歩道の確保 横断歩道の設置	市、警察 H25年度
桜井西 小学校	市町村道 栗殿上ノ庄線	H24	桜井市上ノ庄594-2 桜井西小学校東角 散髪屋前	道路の横断が危険である	ドット線を引く、「飛び出し注意」の道路標示	市 H24年度
		H27		交通量が多い	カラー舗装	
		H30		交通量が多い	カーブミラーの設置	
桜井西 小学校	市町村道 栗殿上ノ庄線	H24	桜井市栗殿432-1 桜井市庁舎北出口	市役所出入り口の見通しが悪い	足型マークを付ける	市 H24年度
		H25		市庁舎から市道への出入りが見づらい	擁護壁除去	
		H27		出入口の見通しが悪い	停止線標示	
桜井南 小学校	市町村道 上ゲ山線	H24	桜井市桜井697～485 桜井大教会付近	スピードを出す車両が多い	減速と注意喚起標示 路肩を整備して歩道の確保	市 H24年度
		H27		見通しが悪く狭い道路であるがスピードを出す車両が多い	カラー舗装	
桜井南 小学校	主要地方道 桜井吉野線	H24	桜井市桜井556付近	歩道がない	外側線の設置	県 H24年度
桜井南 小学校	市町村道 桜井神の森線	H24	桜井市桜井1074付近	グレーチングの段あり	学校から所有者に依頼 足型マークの移動	市教育委員会 H24年度
		H24		側溝の蓋がない	注意喚起を促す	
						H24年度

桜井南 小学校	市町村道 桜井下線	H26	桜井市河西174-2付近 三叉路(稚桜橋)	交差点が危険	交差点マーク、指導線	市	H26年度
		H28		交差点標示等対策済みであるが、尚危険	交差点カラー舗装		H28年度
桜井南 小学校	市町村道 河西五條東地内1号線	H24	桜井市河西388-2～238-1	歩道がない	外側線の設置	市	H24年度
桜井南 小学校	市町村道 阿部山線	H24	桜井市河西 奈情商～上之宮グループホームエル	歩道・ガードレールがない。見通しが悪い	外側線の設置	市	H24年度
		H26	桜井市浅古 朝日町信号～奈情商まで	歩道の確保	カラー舗装		H27年度
		H27		車のスピードが速く、危険 スクールゾーン検討	カーブミラー・停止線の設置。スクールゾーンについては地域との協議が必要。		H27年度
桜井南 小学校	市町村道 谷本町線	H24	桜井市河西740付近	片側しか歩道がない	通学路変更	市教育委員会	H24年度
桜井南 小学校	市町村道 桜井下線	H24	桜井市上之宮 旭製粉東側	歩道がない、大型車両の右折が危険である	外側線を引く 安全対策を検討する	市	H24年度
		H25	桜井市上之宮 旭製粉東	道が広がっておりスピードを出す車両が多い	外側線南へ延長		H26年度
		R4	旭製粉東側から南方面下簡易郵便局の西側まで	東(ローソン側)から左折して抜け道としてスピードを出して車が通る。旭製粉前から鳥居まで、グリーンベルトを要望	グリーンベルト舗装		警察
				東(ローソン側)から左折して抜け道としてスピードを出して車が通る。	電柱幕設置済み。	R4年度	
桜井南 小学校	主要地方道 桜井吉野線	H24	桜井市浅古 ローソン桜井浅古店北側	歩道がない	外側線を引く 路肩のカラー舗装化	県	H24年度
		H26		交通量が多く車速も速いため事故も多い	学童注意の道路標示		H26年度
		H30	桜井市浅古267-1コンフォート浅古前	車の交通量が多い。グリーンベルトが薄くなっている	グリーンベルト延伸、一部塗り直し		R1年度
桜井南 小学校	主要地方道 桜井吉野線	H24	桜井市河西79-7付近	ガードレールの端が破損	ガードレールの修繕	県	H24年度
桜井南 小学校	市町村道 桜井神の森線	H24	桜井市河西 市立図書館北側	カーブミラー、標識が曲がっている	調整する	市	H24年度
		H25	桜井市河西 市立図書館北から165号(白石給食)までの道路	外側線が消えかけている、横断危険、溝に落ちる	横断歩道(天理教櫻南分教会付近)、カラー舗装	市	H25年度
		H27		溝に児童が落ちることがある	一部、溝に蓋をする。		H27年度
		R4	薬師町から西の信号付近の交差点。(旧白石給食)	グリーンベルトを北側の道路の横断歩道の近くまで、もう少し伸ばしてほしい。	グリーンベルトを塗る(3m延伸)。		R5年度
				横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の補修済み。	警察	R4年度
桜井 小学校	市町村道 阿部山線	H25	桜井市谷655～阿部661-21	坂道カーブで向け道での車が多い 一部歩道がない	南側歩道をカラー舗装・頂上付近交差点カラー舗装	市	H25年度
		R1		スピードを出す車が多く、危険	路面標示、カーブミラー設置	市	R2年度
		R4	安部文殊院前から県立情報商業高校交差点付近	道幅が狭く、グリーンベルトに車が入る。急な坂道とカーブで見通しが悪いが、スピードを出す車が多く危険。	時間制限の通行止めに向けて、PTA・地域・学校で調査をして、地元から要望していく	地域・学校・警察	R4年度～
桜井 小学校	補助国道 165号	H25	桜井市谷 谷東交差点付近(歩道橋)	歩道橋の上部の修復箇所が盛り上がっている	該当箇所の補修	県	H25年度
		H27		歩道橋を降りた所に車が進入する。見通しが悪い	足型マークを付ける	市教育委員会	H27年度
		H28			降りた所に児童用「止まれマーク」を設置する		H28年度
		H29				標識の移動	警察
		R3		歩道橋の片側の柵が低い。冬季は凍結によって滑りやすくなる。	タイルの補修	県	R3年度

		R4		歩道橋表面のレンガ舗装が毎年、剥がれてくる。	歩道橋の点検	市	R4年度
		R4		「足型マーク」をつけたが、歩道橋を降りたところに車が進入するので危険である。	ポストコーンの設置	市	R4年度
城島 小学校	市町村道 脇本忍阪線	H25	桜井市忍阪 オクノ薬局T字路	横断歩道の塗り直し	横断歩道の塗り直し	警察	H25年度
		H25		点滅信号のため運転手が気づきにくい	道路標示(交差点注意・センターライン・外側線)	市	H25年度
		H26			減速マーク、歩道を切り直す		H26年度
城島 小学校	市町村道 外山8号線	H25	桜井市外山359先	交差点が分かりにくい	十字マークをつける	市	H25年度
安倍 小学校	主要地方道 桜井明日香吉野線	H25	桜井市橋本(バス停安倍小学校)	車が入らないように	ガードレールの一部延長	県	H25年度
安倍 小学校	主要地方道 桜井明日香吉野線	H25	桜井市安倍木材団地2丁目もんちっち前交差点南西角	信号待ちの場所がない	外側線の引き直し、ポストコーン設置	県	H25年度
朝倉 小学校	市町村道 竜谷本線	H25	桜井市慈恩寺1694付近近鉄ガード下～南方	落石の危険がある	落石注意の看板設置 学校で注意喚起、	市、市教育委員会	H25年度
		R4		土砂が崩れてくるときがある。通学路の変更すると、歩道がなく危険な道で、距離も延びてしまう。	グリーンベルト道路補修済み。学校による安全指導継続。	市	R4年度
		R5			近鉄電車や土地の所有者と協議の上、境界確定できれば、フェンス設置を検討する	区・市	R5年度～
大福 小学校	市町村道 西之宮団地中央線	H25	桜井市西之宮 県住東側	路上駐車が多い	自治会に働きかけ、駐車車両の協力依頼	市	H25年度
大福 小学校	主要地方道 桜井田原本王寺線	H25	桜井市東新堂 東新堂交差点	横断歩道の待機場所がない(東西の水路)	水路に蓋をし、溜まりをつくる(市)横断歩道の新設、塗り直し(警察)	市、警察	H28年度
大福 小学校	市町村道 橘街道2号線	H25	桜井市大福6丁目大福駅南側近鉄踏切	電柱が道路に張り出している	児童に対して注意喚起をする	市教育委員会	H25年度
初瀬 小学校	市町村道 初瀬川上線	H25	桜井市初瀬684～666－4	落石の危険がある	地権者で木を伐採後、防護・安全対策を検討する	市	H25年度
三輪 小学校	一般県道 三輪山線	H25	桜井市三輪655	横断歩道が薄い	横断歩道塗り直し	警察	H25年度
三輪 小学校	一般県道 三輪停車場線	H25	桜井市三輪557交差点	歩道が切れている	ドット線を引く	県	H25年度
		H28		停止線が薄くなっている	停止線引き直し	警察	H28年度
三輪 小学校	市町村道 新屋敷大和川1号線	H25	桜井市三輪672－3(三輪大橋南詰)西側	歩道がない。	北側に外側線	市	H25年度
		R4	三輪672付近 三輪大橋南詰交差点	国道169号線からの抜け道となっており、通行が大変多い。横断歩道は信号がない。	赤色塗装を1つ塗り直し済み。		R4年度
織田 小学校	市町村道 大和川堤防大泉線	H25	桜井市大泉 大和川 庚申橋西側	朝交通量が多い。	四側道路に外側線、指導線、ドットライン。東側に溜まりを設ける。ガードパイプの破損修理。東側横断歩道の引き直し	県、警察	H25年度
		H27		横断用白線はあるが車両の通行量が多い	カラー舗装	市	H27年度
織田 小学校	市町村道 芝巻野内線	H25	大手散髪店前交差点	生活道路 交通量が多い	横断歩道の塗り直し、交差点マーク、カラー舗装	警察、市	H25年度
		H30		交差点カラー舗装、学校までの路側帯が薄い、消えている	塗り直し(年時的に)	市	H30年度～
織田 小学校	市町村道 三輪大泉線	H25	桜井市大泉 庚申橋～桜井田原本王寺線信号	外側線が消えている	外側線の引き直し	市	H25年度
織田 小学校	市町村道 芝千原北測線	H25	桜井市芝1152～823	外側線が消えている	外側線の引き直し、農協跡、南角指導線を外側線にあわせて引き直し	市	H25年度
纏向 小学校	市町村道 辻大西線	H25	桜井市太田(太田歩道橋)	歩道橋の降り口に溜まりがなく道が狭い(歩道橋西側)	水路に蓋をして溜まりの確保検討(校門前まで)	市	H25年度
纏向 小学校	主要地方道 大和高田桜井線	H25	桜井市太田(太田歩道橋)	歩道橋のさび	さびを落とす	県	H25年度

纏向 小学校	市町村道 大豆越地内2号線	H25	桜井市草川(グリーンヒルズ西側へ入る)	歩道が狭い	水路に蓋をして歩道を広くする	市	H25年度
		H28		歩道がない	注意喚起を促す	教育委員会	H28年度
纏向 小学校	市町村道 辻大西線	H25	桜井市東田(纏向小学校南側校門前)	横断歩道が薄い、ダイヤモンドが薄い	塗り直し	警察	H25年度
纏向 小学校	市町村道 豊前豊田線	H25	桜井市豊前(岡嶋米穀店北側三叉路)	交通量の多い道の横断	横断歩道の設置	警察	H25年度
桜井南 小学校	市町村道 河西地内7号線	H25	桜井市河西 市立図書館西側	歩道がない	中央線を消し、路側帯設置	市	H25年度
桜井南 小学校	市町村道 阿部山線	H25	桜井市浅古朝日町信号付近	ポールの切れ端がある	切除する	市	H25年度
		H28	桜井市浅古朝日町信号交差点	信号待ちをする時溝の蓋が途中で切れているため危険	スペースを広げる		H28年度
桜井南 小学校	補助国道 165号	H25	桜井市業師町	路面がいたんでいる 横断歩道が薄い	舗装と同時に横断歩道の塗り直し	県	H25年度
桜井南 小学校	主要地方道 桜井吉野線	H25	等爾神社前	横断歩道が薄い	横断歩道の塗り直し	警察	H25年度
桜井 小学校	市町村道 薬師磐余線	H26	桜井市谷161-7付近小西橋方面(西側へ)	カラー舗装の延長要望	道路標示「児童注意」	市	H26年度
桜井 小学校	市町村道 薬師磐余線	H26	桜井市桜井237 ユアーズタニグチ付近	見通しが悪い	交差点T字標示、止まれシール	市、市教育委員会	H26年度
桜井 小学校	市町村道 立小路線	H26	JR桜井踏切～アーケード入り口	歩道がない	路側帯カラー舗装	市	H26年度
城島 小学校	市町村道 旧伊勢街道	H26	桜井市外山 外山鳥見町～外山東町	外側線が消えている。見通しが悪い。交通量が多い。	交差点のコンパクト化、学童注意の道路標示	市	H26年度
		H27		外側線消えている箇所が多い(カラー舗装希望)。道幅も狭く見通しが悪い。朝は車やバイクの通行量が多い。	外側線引き直し、カラー舗装		H27年度
		H29		外側線消えている	外側線引き直し、年時的にカラー舗装を延ばす		H29年度
		R4		道幅も狭く見通しが悪い。朝は通勤通学の車やバイクの通行量が多い。白線が薄くなっている。	白線の引き直し及びグリーンベルトの引き直し		R5年度
安倍 小学校	主要地方道 桜井明日香吉野線	H26	桜井市橋本(生田橋北側)	雨天時冠水する	排水対策	県	H26年度
安倍 小学校	主要地方道 桜井明日香吉野線	H26	サークルK～フジデンキ	歩道の確保	歩道のカラー舗装	県	H26年度
安倍 小学校	市町村道 安倍区画街路	H26	安倍郵便局～桜井市安倍木材団地1-2-35	歩道がない	歩道のカラー舗装又は外側線	市	H28年度
安倍 小学校	市町村道 安倍区画街路	H26	安倍木材団地1-3-1～1-3-11	外側線が薄い	外側線の塗り直し、カラー舗装	市	H28年度
安倍 小学校	市町村道 安倍区画街路	H26	安倍木材団地1-8-5(安倍史跡公園北)	横断歩道が薄い	横断歩道の塗り直し	警察	H28年度
安倍 小学校	その他 里道	H26	桜井市高田区～生田区	水路と並行、舗装が悪い	年次補修	市	H26年度
		R3	桜井市生田153～高田370(水路横)	せまい道に雑草が伸びてくる。豪雨時は水があふれる。	道路拡幅工事	市	R3～5年度
安倍 小学校	市町村道 橋本地内1号線	H26	桜井市橋本59-2先	横断歩道が目立たない	赤のカラー舗装	市	H26年度
朝倉 小学校	市町村道 慈恩寺黒崎線	H26	桜井市慈恩寺640-2朝倉大橋下～松本先	歩道がない スクールゾーンへ車が進入	カラー舗装、スクールゾーンの道路標示	市	H26年度
朝倉 小学校	市町村道 慈恩寺脇本線	H26	桜井市脇本～慈恩寺	歩道がない	外側線を引く	市	H26年度
		R1		交通量が多い	カラー舗装		R2年度
朝倉 小学校	市町村道 大福慈恩寺線	H26	桜井市慈恩寺式島橋	大型車が多い 横断歩道が長い	路側帯カラー舗装	市	H26年度

朝倉 小学校	市町村道 慈恩寺黒崎線	H26	桜井市慈恩寺交差点～ 脇本地蔵	歩道がない	外側線、路面補修スクールゾーン標示	市	H27年度
		H29		車の往来が頻繁にある	カラー舗装を延長する	市	R1年度
大福 小学校	市町村道 中津道1号線	H26	桜井市大福(中津道1)390-8 付近	交通量が多い	東西、南北の横断歩道にカラー舗装	市	H26年度
大福 小学校	市町村道 西之宮石原田 線	H26	桜井市西之宮228-85	交通量が多い、歩道がない	外側線又はカラー舗装、電柱に注意喚起掲示(警察)	市	H26年度
大福 小学校	市町村道 中津道1号線	H26	桜井市大福390-54先	西方への右折車が多い	ラバーボール設置、看板設置、歩道のカラー舗装	市	H26年度
初瀬 小学校	補助国道 165号	H26	桜井市初瀬 初瀬西信号付 近、初瀬大橋付近	巻き込む可能性あり、大型車多い	カラー舗装等	県	H26年度
初瀬 小学校	補助国道 165号	H26	桜井市吉隠(奈良交通吉隠口 バス停付近)	横断危険	回転灯、照明付き標識、減速マーク、注意喚起看板設置	警察・県	H26年度
		H28		横断歩道が見えにくく危険	「通学路」のぼり設置	警察	H28年度
初瀬 小学校	補助国道 165号	H26	桜井市初瀬4538番地先	横断危険	減速マーク等、外側線、横断歩道の移動	県・市	H26年度
		H28		直進する自動車のスピードが速く、横断危険	路面標示	県・市	H30年度
初瀬 小学校	主要地方道 桜井都祁線	H26	桜井市初瀬909	交差点危険	T字の路面標示、カラー舗装、標識の増設	県	H26年度
三輪 小学校	一般県道 慈恩寺三輪線	H26	出口橋から北向き、東向き	歩道がない	カラー舗装	県	H26年度
織田 小学校	市町村道 豊田線	H26	桜井市箸中 箸中南～豊田	歩道がない	外側線を引く	市	H26年度
織田 小学校	市町村道 芝大西線	H26	大西橋～本村まで	歩道がない	外側線を引く	市	H26年度
		H30	桜井市大西223-8 さくら湯～大西の信号まで	路側帯がない、または消えかけている	外側線引き直し		H30年度
		R4	児童公園から大西橋西側までの 白線	白線の一部分が薄くなっている	引き直さなければならないほどの色の濃さではない (市) 児童注意喚起(学校)	学校	R4年度
織田 小学校	市町村道 三輪芝線	H26	桜井市芝1427-3(増田宅)	交通量が多い	横断線を引く	市	H26年度
織田 小学校	市町村道 三輪芝線	H26	桜井市芝(井上ふとん店前)	歩道がない	外側線及びゼブラマーク	市	H26年度
		H28		三叉路東側 車両停止線が薄くなっている	路面舗装後に塗り直し	警察	H28年度
纏向 小学校	市町村道 太田北池線	H26	纏向小学校北門～県住前交差 点	歩道がない	横断線と外側線を引く	市	H26年度
纏向 小学校	市町村道 巻野内地内2 号線	H26	桜井市巻野内183～306	歩道がない	外側線、路面補修	市	H26年度
纏向 小学校	市町村道 東田江包線	H26	桜井市江包11-3～南池	歩道がない	路肩工事をして拡幅	市	H26年度
		R4	江包地内南池～江包394	歩道がない。一部改良されたが道幅が狭い。	通学路注意、電柱幕設置済み。	警察	R4年度
纏向 小学校	主要地方道 大和高田桜井 線	H26	桜井市大豆越183先	横断歩道がない	横断歩道の設置、袋だまりの設置	市・警察	H26年度
桜井南 小学校	主要地方道 桜井吉野線	H26	桜井市桜井585付近 (ローレルコート前)	横断歩道が薄くなっている	横断歩道塗り直し	警察	H26年度
		H27		歩道がない、雨が多い時、道が水没する	付近の水路の排水を確認する。	県	H28年度
桜井南 小学校	市町村道 桜井神の森線	H26	桜井市河西 福祉センター分 館西側	道路の横断が危険	横断歩道、カラー舗装、指導線	市・警察	H26年度
桜井南 小学校	市町村道 桜井下線	H26	桜井市下線	歩道の確保	カラー舗装	市	H27年度

			H27		溝に蓋がない	路側帯カラー舗装		H27年度
桜井南 小学校	市町村道 桜井中学校裏旧線		H26	桜井市河西182-5付近の交差点(図書館南西)	カーブミラーはあるが一方方向のみで学校下校側からは見通しが悪い	交差点マークで対応	市	H26年度
桜井南 小学校	市町村道 阿部忍阪線		H26	桜井市浅古912先	都市計画道路の横断歩道を横断するが、車速が速い	減速マークの設置	市	H26年度
桜井南 小学校	市町村道 桜井下線		H26	桜井市上之宮341	交差点の通行量が多い	交差点標示	市	H26年度
桜井南 小学校	主要地方道 桜井吉野線		H26	桜井市下居～百市	歩道がない。交差点の通行量が多い	道路改良事業で歩道の設置予定	県	未定
桜井 小学校	市町村道 谷本町線		H27	桜井市谷 桜井小学校南門～元気坂下	交通量が多い道路を横断する	道路完成後に横断歩道設置済	警察	H28年度
桜井 小学校	里道 谷上田町		H27	桜井市谷 近鉄高架から谷上田町への道	道幅がせまい 里道の一部が暗い	防犯灯を付けたら電気代、維持管理は地元(自治会)負担になることを説明済み	市	H27年度
			R4	赤崎クリニック前JR踏切・近鉄高架から谷上田町への道	道幅が狭い。谷上田町への道は、人通りが少なく高架下は、昼間でも暗い。	学校での安全指導。	学校	R4年度
桜井 小学校	市町村道 材木町2号線		H27	桜井市桜井237付近の空き家	空き家の屋根と壁が崩れている	児童に注意喚起	市教育委員会	H27年度
			R3			通学路の変更を検討	学校	R3年度
			R4			学校での安全指導。		R4年度
			R5		樹木が道にはみ出している	樹木の伐採	市	R5年度
城島 小学校	市町村道 外山下田新町		H27	桜井市外山 小池医院前道路	外側線が消えかかっている 通学時の路上駐車が多い 雨が降ると道路が水浸しになる	外側線引き直し、カラー舗装。道路の舗装。	市	H30年度～
			R3	外山1658 小池医院前～パチンコスーパーコスモ前	スピードを出して通る車が多い。路上駐車が多いため車道を歩かないといけない。	グリーンベルト舗装		R4年度
安倍 小学校	主要地方道 桜井明日香吉野線		H27	(株)いわれ倉庫北側交差点	横断歩道、止まれ、ひし形マークが薄くなっている	引き直し	警察	H27年度
安倍 小学校	市町村道 安倍区画街路東3号線		H27	阿部共同墓地付近交差点	外側線が薄くなっている	引き直し	市	H27年度
朝倉 小学校	市町村道 竜谷本線		H27	桜井市慈恩寺	人家が少なく、歩道がない	慈恩寺区から外灯の設置を市に要望	市	H27年度
大福 小学校	市町村道 中津道1号線		H27	中津道	横断歩道が薄くなっている	横断歩道の塗り直し 交差点カラー舗装 「学童注意」の路面標示	市・警察	H27年度
大福 小学校	市町村道 戒重西之宮線		H27	桜井市大福24横内交差点(松田宅前)	見通しが悪く危険 過去に小学生の自転車事故があった	交差点カラー舗装	市	H27年度
大福 小学校	市町村道 大福慈恩寺線		H27	大福交番前	横断歩道が薄くなっている	横断歩道塗り直し	警察	H27年度
大福 小学校	市町村道 大福西之宮22号線		H27	大福駅北側三叉路	交通量が多く危険	交差点標示、路側帯カラー舗装	市	H27年度
初瀬 小学校	主要地方道 桜井都祁線		H27	旧花水館前から長谷寺前まで	交互通行であるが、行き交う自動車がスピードを出しており、危険	路面標示(通学路)	県	H28年度
			H30		抜け道になっており、交通量が多いが路側帯がない	路側帯カラー舗装	県	R1年度
初瀬 小学校	補助国道 165号		H27	与喜浦駐車場西側	横断歩道の標識が曲がっている	標識の補修	警察	H27年度
三輪 小学校	一般県道 慈恩寺三輪線		H27	山添医院南側 恵比寿神社の向かい井上薬局前の溝	溝に蓋がない 外側線しかない	溝に蓋をする 道路右側をカラー舗装	警察・市	H27年度
三輪 小学校	一般県道 慈恩寺三輪線		H27	桜井市金屋175番地先	金屋本村から大和川に向かっての横断の際、交通量が多く、見通しが悪いため車から歩行者が見えにくい	路面標示、カラー舗装	県	R2年度
三輪 小学校	一般県道 大三輪十市線		H27	桜井市三輪 日産自動車の前の横断歩道	薄くなっている	横断歩道塗り直し	警察	H27年度
綿田 小学校	市町村道 芳十西線		H27	大和川 大西橋 東側信号交差点	横断歩道の線が薄くなっている	横断歩道の塗り直し	警察	H27年度

			R4	大西橋東側交差点の横断歩道の白線	白線の一部分が薄くなっている	横断歩道の引き直し済み。		R4年度
織田 小学校	市町村道 三輪芝線		H27	桜井市芝1421 天理教織田文教会前三叉路	交通量が多く、見通しが悪い	交差点カラー舗装	市	H27年度
纏向 小学校	市町村道 辻大西線		H27	太田交差点～東田194-7	防護柵が錆びている	柵の耐久性について確認済み(問題なし)	市	H27年度
			R4		強度に問題はないが、防護柵がさびている。歩道の白線が薄い。	歩道の白線の塗り直し済み。		R4年度
纏向 小学校	市町村道 巻野内地内2号線		H27	国道169巻野内交差点～巻野内235-8	歩道の表示が消えている	外側線引き直し	市	H27年度
纏向 小学校	市町村道 巻野内地内2号線		H27	巻野内235-8 JAならけん纏向支店前	横断歩道が消えている	横断歩道の塗り直し	警察	H28年度
纏向 小学校	市町村道 豊前豊田線		H27	第5保育所～豊前交差点	道幅が狭い 歩道内に車が進入してくる 線が消えかけている	外側線の設置(引き直し) カラー舗装	市	R1年度
			H30		外側線が消えかけている	外側線引き直し	市	R1年度
桜井西 小学校	市町村道 大福慈恩寺線		H27	桜井市粟殿 ファミリーマート前交差点桜井市大字粟殿91-1	舗装がいたんでいる	カラー舗装、横断歩道の塗り直し	市	R2年度
			R4		交通量が多く、児童達の横断が困難。	ガードレール、ポール設置済み。		R4年度
城島 小学校	市町村道 外山15号線		H28	桜井市外山 東町1174番地付近交差点	交通量が多い	外側線を引く	市	H28年度
			H29		車の往来が多く危険	横断指導線を引く	市	R2年度
安倍 小学校	市町村道 阿部池之内線		H28	桜井市橋本387-5付近～413付近	道路の幅員が狭いが、交通量が多く危険	水路を暗渠化し幅員の拡幅	市	H28年度
大福 小学校	市町村道 西之宮団地3号線		H28	西部団地内交差点	交通量が多い交差点を横断する	路面標示	市	H28年度
大福 小学校	市町村道 橘街道		H28	桜井市大福北と東新堂境の相合橋	橋が老朽化している	耐久性問題なし 塗装塗り直し	市	H28年度
大福 小学校	市町村道 戒重大福線		H28	桜井市東新堂696付近～60-1カットハウスBOB付近	道路の幅員が狭いが車の通行が多く、スピードを出すため危険	通学路注意、スピード落とせの標示	警察	H28年度
三輪 小学校	市町村道 三輪小学校線		H28	桜井市三輪 三輪小学校 正門前	横断歩道が薄くなっている	横断歩道塗り直し	警察	H28年度
三輪 小学校	市町村道 三輪地内23号線		H28	桜井市三輪342 シャルマンフジ桜井前	外側線が薄くなっている	外側線引き直し	市	H28年度
織田 小学校	市町村道 芝大西線		H28	大和川 大西橋西側	朝交通量が多い	「止まれ」標示	警察	H28年度
纏向 小学校	主要地方道 大和高田桜井線		H28	桜井市大豆越 大豆越団地出口	交通量の多い道路を横断する	横断歩道の新設	警察	R1年度
桜井南 小学校	主要地方道 桜井吉野線		H28	桜井市下 榑原電気案内板付近交差点	道路を横断する時に車の通行が多く、スピードを出すため危険	横断歩道設置	警察・県	H29年度
			R4	桜井市下 榑原電機 案内板付近の横断歩道	北からスピードを出して下ってくる車両が多く、危険性。	電柱幕の設置済み。	警察	R4年度
桜井南 小学校	市町村道 阿部忍阪線		H28	桜井市浅古 桜井中学校～浅古ローソンの間	道路を横断する時に車の通行が多く、スピードを出すため危険	横断歩道塗り直し	警察	H28年度
三輪 小学校	一般県道 三輪山線		H29	桜井市三輪(大三輪神社前)	歩道がない	歩道の設置	県	R1年度
城島 小学校	補助国道 国道166号線		H29	桜井市信夫が丘 奈良交通バス停付近	バス停の後ろにある柵がいたんでいる	柵のやり替え	県	H30年度
朝倉 小学校	市町村道 朝倉台2.5号線		H29	桜井市朝倉台西1～4丁目	歩道幅員が狭く、段差があり転倒の危険	歩道拡幅、バリアフリー化	市	R2年度
桜井南 小学校	市町村道 桜井下線		H29	桜井市下 聖林寺橋付近	一方通行を逆走する車が多い	逆走を防ぐための看板を設置する	市	H29年度
城島 小学校	市町村道 昭木刃阪線		H30	刃阪郵便局付近 交差点	横切る車や急に曲がってくる車があり危険	路面標示等	市	H30年度

			R4	心臓部区間1118 ｾﾞﾌﾗﾞｰｼﾞﾝ	ゼブラゾーンにポールはあるが、横切る車や急に曲がってくる車があって、危険である。	横断歩道を移動し、すでに引かれているカラー舗装とのずれをなくす。	警察	R4年度
安倍 小学校	市町村道 安倍南北線		H30	桜井市阿部1118付近交差点	抜け道になり交通量が多い 坂道で車がスピードを出している	舗装対策時に外側線等を引く	市	H30年度
初瀬 小学校	主要地方道 桜井都祁線		H30	桜井市瀧倉 松岡電機前	車のスピードが速く横断危険 路側帯が消えかけている	外側線引き直し、減速を促す看板、路面標示。	県	R1年度
三輪 小学校	市町村道 大和川堤防4号線		H30	桜井市三輪 新三輪大橋～福岡輪業まで	車の通行量が多いが幅員が狭く、危険	道幅の拡幅	市	H30年度～
			R4	三輪959-1付近から西側	道路幅が狭く、通り抜けの車の往来が危険である。路側帯やグリーンベルト舗装をお願いする。	グリーンベルト設置済み。		R4年度
三輪 小学校	一般県道 三輪山線		H30	桜井市三輪 三輪柳町交差点	信号撤去に伴い、交差点の安全対策が必要	カラー舗装、交差点マーク等道路標示	県	R1年度
三輪 小学校	市町村道 三輪大橋上之庄線		H30	桜井市三輪 松の本西新町2丁目119-7付近交差点	抜け道になっており、車の通行量が多い	路面に十字マーク、文字の対策済み	市	H30年度
朝倉 小学校	市町村道 脇本地内7号線		R1	桜井市脇本338付近交差点	道幅が狭く、見通しが悪い。	交差点標示	市	R2年度
			R4	桜井市脇本338-2～350	見通しが悪く、歩行者等と接触する恐れがある。	PTAが交差点に足型マークを2か所つけた。児童や保護者に注意喚起を行う	学校	R4年度
織田 小学校	市町村道 芝庚申橋線		R1	桜井市芝打合町	ガードレールが腐食、老朽化	危険箇所を部分的に補修	市	R2年度
桜井西 小学校	市町村道 桜井三輪線		R1	桜井市粟殿530番地付近交差点	車の往来が多いが信号がない	横断歩道前後をカラー舗装	市	R2年度
桜井南 小学校	市町村道 平和町梨本町線		R1	桜井市桜井北新町 育成幼稚園付近	道幅が狭いが車の往来が多い	カラー舗装	市	R2年度
			R3	平和町(旧白石給食)～北新町～育成幼稚園東横の北一方通行	道幅がかなり狭いが登校時に車の往来がある。	路側帯のカラー舗装化		R4年度
			R4		平和町～北新町は未設置。 (北新町～梨本近鉄線路高架下までは設置済)	グリーンベルト設置済み。		R5年度
			R5		近鉄高架下から桜井高校西の信号までグリーンベルトが未設置。	グリーンベルトは不可。桜井863番地～桜井高校西の信号まで時間規制の一方通行を検討	区・警察	R5年度～
桜井南 小学校	市町村道 桜井下線		R1	桜井市上之宮 旭製粉前信号付近	溝に蓋がない	溝の蓋かけ	市	R2年度
安倍 小学校	市町村道		R3	桜井市吉備576-1天平庵三輪本店前交差点～丸福食堂	抜け道で交通量が多く、車のスピードが速い。	グリーンベルト舗装	市	R4年度
城島 小学校	一般県道 慈恩寺桜井線		R4	グランデール式島前交差点・グリーンマンション前	周辺の建物や脇道から出てくる車があり、危ない。歩道にガードレールの無い箇所があり危険である。	防護柵の発注済み。今年度設置予定。	県	R4年度
城島 小学校			R4	桜井高校東側交差点～学校前	歩道に縁石はあるが、ガードレールが無いため危険である。走行する車の速度がかなりある。			
城島 小学校	市町村道		R4	宗像会館～外山交差点	歩道が狭く、ガードレール等の設備も少ない。交通量も多いので危険である。	グリーンベルトの設置を地域に説明して実施予定。次年度設置。	市	R5年度
城島 小学校	市町村道		R4	外山東町～グリーンマンション	車の往来が多く、危険である。歩道にグリーン舗装がない。	グリーンベルト舗装	市	R5年度
城島 小学校	市町村道		R4	学校北側道路	水路に柵等がなく落下の危険がある。一昨年度6月道路の陥没があり、児童が落下することがあった。	グリーンベルト舗装	市	R5年度
朝倉 小学校	国道 165号線		R4	桜井市脇本475付近	事故が多発しており、車の通行量が多く、スピードが速い。交差点で歩行者が待機する際の防護柵等がない。	ガレージ前の防護柵は地権者と協議して今年度対応。それ以外の防護柵は設置済み。	県	R4年度
初瀬 小学校	国道 165号線		R4	初瀬西信号から初瀬歩道橋までの歩道	交通量が多くスピードを出す車が多い。横を歩く児童が不安である。	グリーンベルトの設置を地域に説明して来年度対応予定。	県	R5年度
初瀬 小学校	国道 165号線		R4	出雲肉屋より中道に入る地点	交通量が多く車はスピードを出す。横断歩道のみで信号がなく安心して横断できない。	センターラインのオレンジを塗り直しは完了。減速喚起ラインは今年度対応予定。	県	R4年度
三輪 小学校	県道 199号線		R4	三輪543-1付近から三輪532	道路が狭いうえに通行量も多い。グリーンベルト舗装が消えている箇所がある。	グリーンベルトの塗り直し。次年度対応予定	県	R5年度
三輪 小学校	県道 199号線		R4	三輪496-1付近横断歩道	信号のない横断歩道であり、通行量も多い。	赤色舗装の増設。次年度対応予定。	県・市	R5年度
三輪 小学校	一般県道 慈恩寺三輪線		R4	金屋289-5付近横断歩道	信号のない横断歩道であり、通行量も多い。	赤色舗装の増設。次年度対応予定	県	R5年度

三輪 小学校	市町村道	R4	三輪324付近	学校の南側の歩道の幅が狭く危険	グリーンベルト設置済み。	市	R4年度
纏向 小学校	県道 50号線大和高田桜井線	R4	巻野内交差点～巻野内212-3	車の通りが多い。歩道の白線が薄い。	歩道の白線の塗り直し。来年度対応予定	県	R5年度
纏向 小学校	県道 50号線大和高田桜井線	R4	巻野内212-3～巻野内198付近	児童が集合場所に向かう道でカーブが急で見通しが悪く、車の通りが多く危険である。	マークについては来年度対応予定。	県	R5年度
					通学路注意の電柱幕は設置済み。	警察	R4年度
桜井西 小学校	市町村道 大福慈恩寺線	R4	トライアル桜井粟殿店【粟殿1017-9】南側	24時間営業のため、歩道を横断する自動車が常に多数あり、とても危険である。	電柱幕設置済み。	警察	R4年度
					駐車場出入口部への段差設置を要望。	学校 市教育委員会	R4年度
桜井西 小学校	市町村道	R4	戒重北之町交差点南側 西川齒科付近	狭い道で曲がり角が死角になっているのに、スピードを出す車もある。また、歩道も狭く子ども達が歩きにくい。	グリーンベルト設置	市	R6年度
桜井西 小学校	市町村道	R4	春日神社南交差点	東西の道路が抜け道で交通量が多い。	電柱幕設置済み。	警察	R4年度
					グリーンベルト設置済み。	市	R4年度
桜井西 小学校	国道 169号線	R4	春日神社前交差点	信号無視をする車が多い。また北から南に進行して、交差点で脇道に入る左折車が見えにくい。	ガードパイプを設置予定。横断歩道ラインを引き直し済み。	県	R4年度～
桜井南 小学校	市町村道	R4	本町通り4～6丁目 国道165号線の北側の道路	7時から21時までは一方通行になるが、通行量が多い。	グリーンベルト設置済み。	市	R4年度
桜井 小学校	市町村道 駅前停車場線	R5	谷1号橋付近	雨天時、車道のくぼみに水がたまる。排水溝に泥がたまり、歩行時に危険である。	排水用パイプを掃除し、水のたまりを改善	市	R5年度