

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

桜井西中学校において、大規模改造事業(トイレ)を実施し、教育環境の質的向上を行った。 今後も老朽化した学校のトイレ環境の改善を図っていく。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

桜井西中学校北館1～3階トイレ改修事業については、本市教育委員会にて事後評価を行い、本市ホームページで公表する予定です。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については計画どおり実施できた。しかし、本市は義務教育施設の耐震化は100%実施できているが、耐震性能が基準値以下の幼稚園舎があり、それらの耐震化が喫緊の課題となっている。また本市の校舎は建築後40年前後経過しているものもあり、老朽化が著しい状況にある。耐震化以外の事業についても優先度・緊急性を比較し、実施に向けて取り組むものとする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 桜井市公立学校等施設整備計画

都道府県名	奈良県
市町村名	桜井市

2 計画作成主体 桜井市

3 計画期間 平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
桜井西中学校	③	1	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年10月20日				平成29年度の繰越事業とした