



足場仮設状況
(H=1.25m)




全 景



騒音対策
(仮囲い・防音シート)



騒音対策
(仮囲い・防音シート)



掘 進 状 況



標準貫入試験



残 尺
(残尺2.40m)



検 尺
(全長9.70m、検尺7.30m)



調査孔閉塞状況
(バラス)



調査孔閉塞状況
(アスファルト復旧)



施 工 後



危険予知 (KY) 活動
(11月12日)



危険予知 (KY) 活動
(11月13日)



危険予知 (KY) 活動
(11月14日)



危険予知 (KY) 活動
(11月15日)




施 工 前



クローラー運搬通路状況
(コンパネ布設)



試 掘 状 況 (遠景)
(GL-1.00m)



試 掘 状 況 (近景)
(GL-1.00m)



足場仮設状況
(H=1.15m)



全 景



騒 音 対 策
(仮囲い・防音シート)



騒 音 対 策
(仮囲い・防音シート)