

桜井南幼稚園アスベスト調査業務委託

報告書

令和7年1月

(有)奈良環境調和研究所

目次

1. 事前調査結果報告書
2. アスベスト有無事前調査 詳細表
3. 分析建材リスト
4. 分析結果報告書
5. 写真・図面

桜井市長 松井 正剛 殿

石綿含有建材有無に関する事前調査等結果報告書

貴社より委託を受けた石綿含有建材有無に関する調査結果は、下記に記載した通りである事を報告致します。

住 所 奈良県桜井市粟殿1007-6
会 社 名 有限会社奈良環境調和研究所
代 表 者 名 代表取締役 井上俊之



調査の種類	☒ 大防法18条の15・石綿則第3条に基づく事前調査		☐ その他の調査	
調査期間	2024年12月24日		～	2025年1月21日
調査依頼者	(氏名、法人の場合は会社名)	桜井市 株式会社ノア建築事務所	連絡先	0744-42-9111 0744-42-7200
調査者	(氏名、法人の場合は会社名)	有限会社奈良環境調和研究所		
	(所属部署)	-	Tel	0744-49-3744 Fax 0744-49-3745
	講習登録機関	登録番号	氏名	終了年月日
	(一社)環境科学対策センター	226105	河原田達也	2022/8/21
分析者	(氏名、法人の場合は会社名)	有限会社奈良環境調和研究所		
	(所属部署)	-	Tel	0744-49-3744 Fax 0744-49-3745
	作業環境測定 機関登録番号	分析者の資格名等	登録番号	氏名
	29-2	日本作業環境測定協会実施JIS A 1481-1	JIS A 1481-1.5 Aランク 2313A0078	河原田達也
対象物件概要	施設名	桜井南幼稚園		
	竣工年	昭和47年	文書記録	☒ 設計図書 ☐ 維持保全記録
	所在地	桜井市 河西 地内3		
	延床面積	園舎棟696.33㎡,遊戯棟237.00㎡,渡り廊下棟45.00㎡,付属建築物15.00㎡		
	分類	☒ 建築物		☐ 工作物
	規模	地下 0 階 地上 1 階 PH 階	地下 階 地上 階 PH 階	
	建物構造	☒ S造 ☐ SRC造 ☐ RC造 ☐ 木造 ☐ その他		
	用途	☐ 事務所 ☐ 車庫・倉庫 ☐ ボイラー ☐ タービン ☐ 娯楽施設 ☒ 学校 ☐ 化学プラント ☐ 電力プラント (複数選択可) ☐ 病院 ☐ 公共施設 ☐ 石油プラント ☐ 屋内工作物 ☐ その他 特殊建築物 ☒ その他		
	調査に係る ヒアリング先	(氏名、法人の場合は会社名)	桜井市 株式会社ノア建築事務所	連絡先 0744-42-9111 0744-42-7200
	調査対象材料 (複数選択可)	☒ 吹付材 ☒ 保温材 ☒ 断熱材 ☒ 耐火被覆材 ☒ 成形材 ☒ 仕上塗材 ☒ その他		
調査方法 (複数選択可)	☒ 書面調査 ☒ 目視調査 ☒ 分析調査			

1. 調査結果の概要

(1) 調査範囲

園舎棟、遊戯棟、渡り廊下棟、付属建築物(調査図面参照)

(2) レベルごとの調査結果

・レベル1 使用箇所無

・レベル2 【園舎棟】

テラス・廊下 自火報 配管エルボ保温材(みなし)

【遊戯棟】

遊戯室 自火報 配管エルボ保温材(みなし)

ポンプ庫 配管エルボ保温材

・レベル3 【園舎棟】

屋根 カラーベストコロニアルシングル葺き

軒裏 フレキシブルボード底目貼 t= 5 VPS

会議室 壁 フレキシブルボード下地ビニルクロス貼(みなし)

【渡り廊下】

軒裏 フレキシブルボード底目貼 t= 5 VPS

床 コンクリート下地モルタル金コテ押エ下地長尺塩ビシート貼(ノンスリップ) t=2.9(みなし)

【遊戯棟】

軒裏 フレキシブルボード底目貼 t= 5 VPS

遊戯室 天井 有孔P B 底目貼(みなし)

【その他】

物置⑦・倉庫・プロパン庫・ボンベ庫・ポンプ庫 屋根 スレート

・石綿含有仕上塗材(下地調整材含む) 使用箇所無

・レベル外 使用箇所無

(3) 調査できなかった箇所

床下地、屋根下地、壁内部、天井ふところ

解体時報告書に記載のない建材があった場合、その建材の石綿の有無を確認する必要があります

2. レベル1(吹付け石綿・石綿含有吹付けロックウール等)

No.	階・部屋名	部位	建材・材料名	判断根拠
1	無し			
2				
3				
4				
5				

3. レベル2(石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材等)

No.	階・部屋名	部位	建材・材料名	判断根拠
1	詳細表参照			
2				
3				
4				
5				

4. レベル3(石綿含有建材他「成形板」等)

※判定根拠の凡例
分析＝A、みなし＝B、証明書等＝C

No.	階・部屋名	床		巾木		壁		天井	
		建材・材料名	判断根拠	建材・材料名	判断根拠	建材・材料名	判断根拠	建材・材料名	判断根拠
1	詳細表参照								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

5. 石綿含有仕上塗材(下地調整材含む)

No.	階・部屋名	部位	建材・材料名	判断根拠
1	無し			
2				
3				
4				
5				
6				

6. レベル外 その他(設備機器・ダクトパッキン・石綿紡織品等)

No.	階・部屋名	設備機器名称	材料名	判断根拠
1	無し			
2				
3				
4				
5				
6				

備考:各レベル区分に該当する石綿含有建材は下記の通りです。

レベル1	①吹付け石綿	レベル2	⑤石綿含有保温材(吹付け材を除く)
	②石綿含有吹付けロックウール		⑥石綿含有断熱材(吹付け材を除く)
	③石綿含有吹付けバーミキュライト	レベル3	⑦石綿含有耐火被覆材(吹付け材を除く)
	④石綿含有吹付けパーライト	仕上塗材	⑧その他の石綿含有建材(成形板等)
		レベル外	⑨下地調整材含む
			⑩上記のレベル以外の石綿含有製品 これには石綿紡織品等が該当する。

資料番号	ページ数
	1/5

【調査】	調査の種類	■ 大防法16条の15・石綿障害補償第3条に基づき事前調査		□ その他の調査	
	調査期間	書面調査（一次調査） 2024/12/20～2025/1/24		目視調査（二次調査） 2024/12/20～2025/1/24	
調査者	氏名	登録機関/登録番号	氏名	登録機関/登録番号	
	河原田達也	226105	河原田達也	226105	
	前田裕仁	00108	前田裕仁	00108	

No.	階数	部屋名	①部位	書面調査(一次調査)					現地調査(二次調査)					結 果					備考	
				②建材・材料名	③メーカー名・その他	石綿の有無	④有害物質	⑤調査資料	⑥総合性 評価	⑦現地確認事項	⑧建材・材料名	⑨写真番号	⑩試験番号	⑪採取位置	⑫有害物質	⑬調査資料	石綿の有無	⑮石綿の種類		⑯レベル
1	-	園舎棟 外壁	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 ■ 外壁 ■ その他	モルタル刷毛引き目地切 アクリルリシン吹付		□ あり □ なし ■ 不明			レ		モルタル刷毛引き目地切 アクリルリシン吹付	1	1	図面参照	●	分析結果	□ あり ■ なし □ 不明			
2	-	園舎棟 外壁	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 ■ 外壁 ■ その他	タイル貼		□ あり □ なし ■ 不明			レ		タイル貼	2	2	図面参照	●	分析結果	□ あり ■ なし □ 不明			
3	-	園舎棟外壁 腰	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	モルタルタテクシ引き		□ あり ■ なし □ 不明	○		レ		モルタルタテクシ引き	1			○		□ あり ■ なし □ 不明			
4	-	園舎棟 屋根・庇	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	アルミ溶融メッキ鋼板瓦葺 葺 t=0.4		□ あり ■ なし □ 不明	○		レ		アルミ溶融メッキ鋼板瓦葺 葺 t=0.4	1			○		□ あり ■ なし □ 不明			
5	-	園舎棟 屋根	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	一部シングル葺		□ あり □ なし ■ 不明			レ		一部シングル葺	1	3	図面参照	●	分析結果	■ あり □ なし □ 不明	Ch	3	
6	-	園舎棟 屋根	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	木毛板EP		□ あり □ なし ■ 不明			レ		木毛板EP	15	23	図面参照	●	分析結果	□ あり ■ なし □ 不明			
7	-	園舎棟 屋根	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	アスファルトルーフィング		□ あり □ なし ■ 不明			レ		アスファルトルーフィング	レ	4	図面参照	●	分析結果	□ あり ■ なし □ 不明			
8	-	園舎棟 軒裏	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	フレキシブルボード底目 貼 t=5 VPS		□ あり □ なし ■ 不明			レ		フレキシブルボード底目貼 t=5 VPS	2	5	図面参照	●	分析結果	■ あり □ なし □ 不明	Ch	3	
9	-	園舎棟軒裏	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	一部モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付		□ あり □ なし ■ 不明		○ 外壁と同等	レ		一部モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	1	1	図面参照	●	分析結果	□ あり ■ なし □ 不明			
10	-	園舎棟軒裏	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	小屋裏化粧OP		□ あり ■ なし □ 不明			レ		小屋裏化粧OP	2			○		□ あり ■ なし □ 不明			
11	-	園舎棟 樋	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	堅樋: 塩ビ製 75φ 軒樋: 塩ビ製角樋		□ あり ■ なし □ 不明	○		レ		堅樋: 塩ビ製 75φ 軒樋: 塩ビ製角樋	1			○		□ あり ■ なし □ 不明			
12	-	園舎棟 樋	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	養生管 (GL+2,000) 鋼 管φ 100 OP		□ あり ■ なし □ 不明	○		レ		養生管 (GL+2,000) 鋼管 φ 100 OP	1			○		□ あり ■ なし □ 不明			
13	-	園舎棟 ポーチ	□ 天井 □ 壁 ■ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	108角 磁器タイルカー タイル貼		□ あり □ なし ■ 不明			レ		108角 磁器タイルカー タイル貼	2	9	図面参照	●	分析結果	□ あり ■ なし □ 不明			
14	-	園舎棟テラス	□ 天井 □ 壁 ■ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	砂敷 t=5.0の上アサノ Aカラー 平板 t=60		□ あり ■ なし □ 不明	○		レ		砂敷 t=5.0の上アサノ Aカラー 平板 t=60	1			○		□ あり ■ なし □ 不明			
15	-	園舎棟テラス	□ 天井 □ 壁 ■ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	コンクリート下地t14金23層 下地長尺塩ビシート貼/ノ ズ付t=2.9		□ あり □ なし ■ 不明			レ		コンクリート下地t14金23層 下地長尺塩ビシート貼/ノ ズ付t=2.9	15	6.7	図面参照	●	分析結果	□ あり ■ なし □ 不明			
16	-	園舎棟テラス	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	配管エルボ保温材		□ あり □ なし ■ 不明			レ		配管エルボ保温材	15			f		□ あり □ なし ■ 不明	Nd	2	
17	-	園舎棟 建具	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	アルミサッシ		□ あり ■ なし □ 不明	○		レ		アルミサッシ	1			○		□ あり ■ なし □ 不明			
18	-	園舎棟 建具	□ 天井 □ 壁 □ 床 □ 梁 □ 柱 □ 外壁 ■ その他	コーキング		□ あり □ なし ■ 不明			レ		コーキング	1	8	図面参照	●	分析結果	□ あり ■ なし □ 不明		</	

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| ①該当項目をチェック | ②設計図面に記載されている材料名を記載する | ③設計図面に記載されている品名又はメーカー名を記載する | ④断面図
(記号を裏に記入) 番号を明記 | ⑤資材費
整合＝を記入
不整合＝を記入 | ⑥整合性確認 | ⑦記載事例
(記号を裏に記入) | ⑧断面図と違う材料
及び現地にて確認した
材料名を記載する | ⑨添付写真No
を記載する
写真がない
場合はし印
を付ける | ⑩不明の場合
に取付位置を
図面上、見取
の番号を採
取年月を
記載する | ⑪材料を採取
した位置を示
す図面、見取
の番号を採
資料番号を
記載する | ⑫判断根拠
を参照 | ⑬添付資料
⑭の添付資料
又、分析結果 | ⑮該当する番号を記入 | ⑯該当するレベルを記入 | |
| | | | a 国土交通省のデータベース
b メーカーの証明、HP情報等 | | | a 図面の寸法通り
b 図面の痕跡あり | | | | | | | Ch クリスタル | 1 | |
| | | | c 材料から無含有明らかもの
d その他(具体的に記載) | | | c マーク又はJISマークあり
d マーク名、ロット番号あり | | | | | | | Am アモライト | 2 | |
| | | | e 分析
f 不明し | | | 上記以外にコメント記入 | | | | | | | Cr クロソライト | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | An アンソナイト
Tr トレモライト | | げいカル
土上建材 |
| | | | | | | | | | | | | | Ac アクリノライト
Nd 不明 | | レベル |

石綿含有建材有無に関する事前調査等結果報告書(詳細表)

資料番号
ページ数
2/5

				書面調査(一次調査)					現地調査(二次調査)										結 果				備考
№	階数	部屋名	①部位	②建材・材料名	③メーカー名・その他	石綿の有無	④判別根拠	⑤添付資料	⑥適合性 調査	⑦現地調査事項	⑧建材・材料名	⑨平尺番号	⑩試料番号	⑪採取位置	⑫判別根拠	⑬添付資料	石綿の有無	⑮石綿の種類	⑯レベル				
28	-	会議室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 □その他	コンクリート下地モルタル t=28地下長尺塩ビシート貼		□あり ■なし □不明	b		レ	e 平成27年改修	コンクリート下地モルタル t=28地下長尺塩ビシート貼	7.8			b		□あり ■なし □不明						
29	-	会議室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	ラワンOP		□あり ■なし □不明	c		レ		ラワンOP	7.8			c		□あり ■なし □不明						
30	-	会議室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	CB造下地ラワン合板下 地ビニールクロス		□あり ■なし □不明	b		レ	e 平成27年改修	CB造下地ラワン合板下地 ビニールクロス	7.8			b		□あり ■なし □不明						
31	-	会議室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	フレキシブルボード下地 ビニールクロス貼		□あり □なし ■不明	f		レ	e 平成27年改修	フレキシブルボード下地ビ ニールクロス貼	7.8			f		□あり □なし ■不明	Nd	3				
32	-	会議室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 □その他	木下地化粧石膏ボード突 付貼 t=9.5		□あり ■なし □不明	b		レ	e 平成27年改修	木下地化粧石膏ボード突 付貼 t=9.5	7.8			b		□あり ■なし □不明						
33	-	洗濯室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 □その他	コンクリート下地モルタル t=28地下長尺塩ビシート貼		□あり ■なし □不明	b		レ	e 平成27年改修	コンクリート下地モルタル t=28地下長尺塩ビシート貼	8.9			b		□あり ■なし □不明						
34	-	洗濯室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他 (市木)	ラワンOP		□あり ■なし □不明	c		レ		ラワンOP	8.9			c		□あり ■なし □不明						
35	-	洗濯室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	CB下地75角 半磁器色 タイル貼		□あり □なし ■不明			レ		CB下地75角 半磁器 色タイル貼	8.9	11	図面参照	e	分析結果	□あり ■なし □不明						
36	-	洗濯室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	CB下地ラワン合板下地 ビニールクロス貼		□あり ■なし □不明	b		レ	e 平成27年改修	CB下地ラワン合板下地 ビニールクロス貼	8.9			b		□あり ■なし □不明						
37	-	洗濯室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 □その他	木下地化粧石膏ボード突 付貼 t=9.5		□あり ■なし □不明	b		レ	e 平成27年改修	木下地化粧石膏ボード 突付貼 t=9.5	8.9			b		□あり ■なし □不明						
38	-	物入1	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 □その他	コンクリート下地モルタル t=28地下長尺塩ビシート貼		□あり ■なし □不明	b		レ	e 平成27年改修	コンクリート下地モルタル t=28地下長尺塩ビシート貼	9			b		□あり ■なし □不明						
39	-	物入1	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他 (市木)	ラワンOP		□あり ■なし □不明	c		レ		ラワンOP	9			c		□あり ■なし □不明						
40	-	物入1	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	CB下地75角 半磁器色 タイル貼		□あり □なし ■不明			レ		CB下地75角 半磁器 色タイル貼	9	11	図面参照	e	分析結果	□あり ■なし □不明						
41	-	物入1	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	木下地化粧石膏ボード突 付貼 t=9.5		□あり ■なし □不明	b		レ	e 平成27年改修	木下地化粧石膏ボ ード突付貼 t=9.5	9			b		□あり ■なし □不明						
42	-	事務室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 □その他	コンクリート下地防水モ のり金3つ押1下地タイル型合 成樹脂系床材		□あり □なし ■不明		x			Pタイル下地(ベンチャー ベツ)	9.10	12	図面参照	e	分析結果	□あり ■なし □不明						
43	-	事務室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他 (市木)	ラワンOP		□あり ■なし □不明	c		レ		ラワンOP	9.10			c		□あり ■なし □不明						
44	-	事務室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	木軸組・CB造下地T2シナ 合板底目貼 t=6.0		□あり ■なし □不明	c		レ		木軸組・CB造下地T2シナ 合板底目貼 t=6.0	9.10			c		□あり ■なし □不明						
45	-	事務室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	木下地P B 底目貼		□あり □なし ■不明			レ		木下地P B 底目貼	9.10	10	図面参照	e	分析結果	□あり ■なし □不明						
46	-	医務室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 □その他	コンクリート下地防水モ のり金3つ押1下地タイル型合 成樹脂系床材		□あり □なし ■不明		x			防水モルタル下地Pタイル	10	12	図面参照	e	分析結果	□あり ■なし □不明						
47	-	医務室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他 (市木)	ラワンOP		□あり ■なし □不明	c		レ		ラワンOP	10			c		□あり ■なし □不明						
48	-	医務室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	木軸組・CB造下地T2シナ 合板底目貼 t=6.0		□あり ■なし □不明	c		レ		木軸組・CB造下地T2シナ 合板底目貼 t=6.0	10			c		□あり ■なし □不明						
49	-	医務室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	木下地P B 底目貼		□あり □なし ■不明			レ		木下地P B 底目貼	10	10	図面参照	e	分析結果	□あり ■なし □不明						
50	-	物入2	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 □その他	コンクリート下地モルタル金 3つ押1		□あり □なし ■不明			レ		コンクリート下地モルタル金 3つ押1	10	13	図面参照	e	分析結果	□あり ■なし □不明						
51	-	物入2	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他 (市木)	ラワンOP		□あり ■なし □不明	c		レ		ラワンOP	10			c		□あり ■なし □不明						
52	-	物入2	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	木軸組下地T2シナ合板 底目貼 t=6.0		□あり ■なし □不明	c		レ		木軸組下地T2シナ合板底 目貼 t=6.0	10			c		□あり ■なし □不明						
53	-	物入2	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	CB下地Tモルタル金コ 押工目地切		□あり □なし ■不明			レ		CB下地Tモルタル金コ 押工目地切	10	13	図面参照	e	分析結果	□あり ■なし □不明						
54	-	物入2	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 □その他	木下地P B 底目貼		□あり □なし ■不明		x			PB底目貼 (EP塗)	10	14	図面参照	e	分析結果	□あり ■なし □不明						
55	-	保育室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 □その他	防水モルタル金3つ押1下地 長尺塩ビシート貼 t=2.8		□あり □なし ■不明		レ	e 保育室1のみプナフロー リングブロック		防水モルタル金3つ押1下地 長尺塩ビシート貼 t=2.8	12~14	15.16	図面参照	e	分析結果	□あり ■なし □不明						
56	-	保育室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他 (市木)	ラワンOP		□あり ■なし □不明	c		レ		ラワンOP	12~14			c		□あり ■なし □不明						
57	-	保育室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	木軸組・CB造下地ケイ酸 カルシウム板貼 t=6.0 V.P		□あり □なし ■不明		レ	e 保育室2.3		木軸組・CB造下地ケイ酸 カルシウム板貼 t=6.0 V P	12~14	37	図面参照	e	分析結果	□あり ■なし □不明						
58	-	保育室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 ■その他	木軸組・CB造下地プリント 合板底目貼 t=5.5		□あり ■なし □不明	c		レ		木軸組・CB造下地プリント 合板底目貼 t=5.5	12~14			c		□あり ■なし □不明						
59	-	保育室	□天井 □壁 □床 □柱 □外壁 □その他	木下地P B 底目貼		□あり □なし ■不明		レ			木下地P B 底目貼	12~14	10	図面参照	e	分析結果	□あり ■なし □不明						



①該当項目をチェック

②設計図書に記載され
ている材料名を記載する

③設計図書に記載され
ている商品名又はメーカー
名を記載する

④判別根拠
⑤添付資料
(記号を裏に記入) 番号を明記

a 国土交通省のデータベース
b メーカーの証明書、HP情報等
c 材料から無害有が明らかなもの
d その他(具体的に記載)
e 分析
f 不明

⑥適合性調査
適合=レを記入
不適合=×を記入

⑦記載事項
(記号を裏に記入)
a 図面との相違あり
b 改修の痕跡あり
c マーク又はJISマークあり
d メーカー名、ロット番号あり
上記以外はコメント記入

⑧書面調査と違う材料
及び現場にて確認し
た材料名を記載する

⑨添付写真No
を記載する
写真が無い
場合はし印
を付ける

⑩不明の場合
に現場で採
取した試料
の番号と採
取年月日を
記載する

⑪試料を採取
した位置を示
す図面、見取
図、写真等の
資料番号を
記載する

⑫判別根拠
⑬添付資料
⑭を参照

⑮該当する番号を記入
O クリソタイル
A アモサイト
C クロソライト
A アンファライト
T トルモサイト
Ac アクタライト
Nd 不明

⑯該当するレベルを記入
1
2
3
けいカル
柱土産物
レベル外
Nd 不明

石綿含有建材有無に関する事前調査等結果報告書(詳細表)

資料番号

ページ数

3/5

No.	階数	部屋名	①部位	書面調査(一次調査)					現地調査(二次調査)					結 果					備考	
				②建材・材料名	③メーカー名・その他	石綿の有無	④判断根拠	⑤添付資料	⑥整合性確認	⑦現地確認事項	⑧建材・材料名	⑨写真番号	⑩試料番号	⑪採取位置	⑫判断根拠	⑬添付資料	石綿の有無	⑭石綿の種類		⑮レベル
60	-	東側W C(成人用・園児用)	☐ 天井 ☐ 壁 ☒ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☐ その他	コンクリート下地防水モルタル 下地丸型磁器タイル貼 t=19		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		コンクリート下地防水モ ルタル下地丸型磁器タイル 貼 t=19	11.12	17	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
61	-	東側W C(成人用・園児用)	☐ 天井 ☒ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	CB下地75角 半磁器色 タイル貼		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		CB下地75角 半磁器色 タイル貼	11.12	18	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
62	-	東側W C(成人用・園児用)	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☐ その他	木下地P B 底目貼		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		木下地P B 底目貼	11.12	10	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
63	-	西側W C(園児用)	☐ 天井 ☒ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☐ その他	コンクリート下地防水モルタル 下地丸型磁器タイル貼 t=19		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		コンクリート下地防水モ ルタル下地丸型磁器タイル 貼 t=19	11	17	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
64	-	西側W C(園児用)	☐ 天井 ☒ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	CB下地75角 半磁器色 タイル貼		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		CB下地75角 半磁器色 タイル貼	11	18	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
65	-	西側W C(園児用)	☐ 天井 ☒ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	CB下地100角 半磁器色 タイル貼		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		CB下地100角 半磁器色 タイル貼	11	19	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
66	-	西側W C(園児用)	☒ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☐ その他	木下地P B 底目貼		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		木下地P B 底目貼	11	10	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
67	-	渡り廊下	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	鉄部 OP		☐ あり ☒ なし ☐ 不明	○		レ		鉄部 OP	3			○		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
68	-	渡り廊下 屋根・庇	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	アルミ溶融メッキ鋼板瓦葺 葺 t= 0.4		☐ あり ☒ なし ☐ 不明	○		レ		アルミ溶融メッキ鋼板瓦葺 葺 t= 0.4	3			○		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
69	-	渡り廊下 屋根	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	木毛板EP		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		木毛板EP	3	23	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
70	-	渡り廊下 屋根	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	アスファルトルーフィング		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		アスファルトルーフィング	3	32	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
71	-	渡り廊下 軒裏	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	フレキシブルボード底目 貼 t= 5 VPS		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		フレキシブルボード底目貼 t= 5 VPS	3	5	図面参照	●	分析結果	☒ あり ☐ なし ☐ 不明	Ch	3	
72	-	渡り廊下 軒裏	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	一部モルタル刷毛引 アクリルシン収付		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ	° 外壁と同等	一部モルタル刷毛引 アクリルシン収付	3	1.21	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
73	-	渡り廊下 軒裏	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	小屋裏化粧OP		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			レ		小屋裏化粧OP	3			○		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
74	-	渡り廊下 樋	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	堅樋: 塩ビ製 7.5φ 軒樋: 塩ビ製角樋		☐ あり ☒ なし ☐ 不明	○		レ		堅樋: 塩ビ製 7.5φ 軒樋: 塩ビ製角樋	3			○		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
75	-	渡り廊下 樋	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	養生管 (GL +2.000) 鋼 管φ 100 OP		☐ あり ☒ なし ☐ 不明	○		レ		養生管 (GL +2.000) 鋼管 φ 100 OP	3			○		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
76	-	渡り廊下 床	☐ 天井 ☐ 壁 ☒ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☐ その他	コンクリート下地モルタル金 下地丸型磁器タイル貼(ノ スカフ)t=2.9		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ	° 園舎様、遊戯棟前の床 少量	コンクリート下地モルタル金 下地丸型磁器タイル貼(ノ スカフ)t=2.9	3			f		☐ あり ☐ なし ☒ 不明	Nd	3	
77	-	遊戯棟 外壁	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☒ 外壁 ☐ その他	モルタル刷毛引き目地切 アクリルシン収付		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		モルタル刷毛引き目地切 アクリルシン収付	3	21	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
78	-	遊戯棟 外壁 腰	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	モルタルタタキ引き		☐ あり ☒ なし ☐ 不明	○		レ		モルタルタタキ引き	3			○		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
79	-	遊戯棟 屋根・庇	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	アルミ溶融メッキ鋼板瓦葺 葺 t= 0.4		☐ あり ☒ なし ☐ 不明	○		レ		アルミ溶融メッキ鋼板瓦葺 葺 t= 0.4	3			○		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
80	-	遊戯棟 屋根	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	木毛板EP		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		木毛板EP	3	23	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
81	-	遊戯棟 屋根	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	アスファルトルーフィング		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		アスファルトルーフィング	レ	20	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
82	-	遊戯棟 軒裏	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	フレキシブルボード底目 貼 t= 5 VPS		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		フレキシブルボード底目貼 t= 5 VPS	3	5	図面参照	●	分析結果	☒ あり ☐ なし ☐ 不明	Ch	3	
83	-	遊戯棟 軒裏	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	一部モルタル刷毛引 アクリルシン収付		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ	° 外壁と同等	一部モルタル刷毛引 アクリルシン収付	3	21	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
84	-	遊戯棟 軒裏	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	小屋裏化粧OP		☐ あり ☒ なし ☐ 不明	○		レ		小屋裏化粧OP	3			○		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
85	-	遊戯棟 樋	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	堅樋: 塩ビ製 7.5φ 軒樋: 塩ビ製角樋		☐ あり ☒ なし ☐ 不明	○		レ		堅樋: 塩ビ製 7.5φ 軒樋: 塩ビ製角樋	3			○		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
86	-	遊戯棟 樋	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	養生管 (GL +2.000) 鋼 管φ 100 OP		☐ あり ☒ なし ☐ 不明	○		レ		養生管 (GL +2.000) 鋼管 φ 100 OP	3			○		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
87	-	遊戯棟 テラス	☐ 天井 ☐ 壁 ☒ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☐ その他	砂敷 t=5.0の上アサノA Q カラー平版 t=80		☐ あり ☒ なし ☐ 不明	○		レ		砂敷 t=5.0の上アサノA Q カラー平版 t=80	3			○		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
88	-	遊戯棟 建具	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	アルミサッシ 一部スチ ールサッシO P		☐ あり ☒ なし ☐ 不明	○		レ		アルミサッシ 一部スチ ールサッシO P	3			○		☐ あり ☒ なし ☐ 不明			
89	-	遊戯棟 建具	☐ 天井 ☐ 壁 ☐ 床 ☐ 床 ☐ 柱 ☐ 外壁 ☒ その他	コーキング		☐ あり ☐ なし ☒ 不明			レ		コーキング	3	22	図面参照	●	分析結果	☐ あり ☒ なし ☐ 不明			



①該当項目をチェック

②設計図書に記載され
ている材料名を記載する

③設計図書に記載され
ている商品名又はメーカー
名を記載する

④判断根拠 ⑤添付資料
(記号を表し記入) 番号を明記
a 国土交通省のデータベース
b メーカーの証明書、HP情報等
c 材料から無含有が明らかなもの
d その他(具体的に記載)
e 分析
f なし

⑥整合性確認
整合=しを記入
不整合=×を記入

⑦記載事例
(記号を表し記入)
a 図面との相違あり
b 改修の痕跡あり
c マーク又はJISマークあり
d メーカー名、ロット番号あり
e 上記以外はコメント記入

⑧書面調査と違う材料
及び現場にて確認し
た材料名を記載する

⑨添付写真No
を記載する
写真が無い
場合はし印
を付ける

⑩不明の場合
に現場で採
取した試料
の番号と採
取年月日を
記載する

⑪試料採取
した位置を示
す図面、見取
図、写真等の
資料番号を
記載する

⑫判断根拠
⑬添付資料
⑭分析結果
を記載する

⑮該当する略号を記入
Ch クラシフィック
Am アモサイト
Cr クロシトライト
An アンソナイト
Tr トリモライト
Ac アクシトライト
Nd 不明

⑯該当するレベルを記入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688

石綿含有建材有無に関する事前調査等結果報告書(詳細表)

資料番号

ページ数

4/5

書面調査(一次調査)										現地調査(二次調査)					結果					備考
№	階数	部屋名	①部位	②建材・材料名	③メーカー名・その他	④石綿の有無	⑤判断根拠	⑥添付資料	⑦適合性確認	⑧現場確認事項	⑨建材・材料名	⑩写真番号	⑪試料番号	⑫採取位置	⑬判断根拠	⑭添付資料	⑮石綿の有無	⑯石綿の種類	⑰レベル	
90	-	遊戯室	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	コンクリート下地7+9砂イ カーキ貼の上長尺塩ビ シート貼		☐ あり ☐ なし ■不明			レ		コンクリート下地7+9砂イ カーキ貼の上長尺塩ビ シート貼	5	28	図面参照	●	分析結果	☐ あり ■なし ☐ 不明			
91	-	遊戯室	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	コンクリート下地7+9砂イ カーキ貼		☐ あり ☐ なし ■不明			レ		コンクリート下地7+9砂イ カーキ貼	5	27	図面参照	●	分析結果	☐ あり ■なし ☐ 不明			
92	-	遊戯室	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	ラワンOP		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		ラワンOP	5			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
93	-	遊戯室	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	本軸組下地T232の合板 底目貼 t=5.5下地ビニ ル貼		☐ あり ☐ なし ■不明	○		レ		本軸組下地T232の合板 底目貼 t=5.5下地ビニ ル貼	5	29	図面参照	●	分析結果	☐ あり ■なし ☐ 不明			
94	-	遊戯室	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	CB下地モルタル金付押上 品地切下地にニル貼		☐ あり ☐ なし ■不明	○		レ		CB下地モルタル金付押上 品地切下地にニル貼	5	29	図面参照	●	分析結果	☐ あり ■なし ☐ 不明			
95	-	遊戯室	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	木下地P B 底目貼		☐ あり ☐ なし ■不明			レ		木下地P B 底目貼	5	10	図面参照	●	分析結果	☐ あり ■なし ☐ 不明			
96	-	遊戯室	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	木下地有孔P B 底目貼		☐ あり ☐ なし ■不明			レ	● 少量の為、みなし	木下地有孔P B 底目貼	5			f		☐ あり ☐ なし ■不明	Nd	3	
97	-	遊戯室	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	配管エルボ保温材		☐ あり ☐ なし ■不明			レ		配管エルボ保温材	5			f		☐ あり ☐ なし ■不明	Nd	2	
98	-	ブルサイド	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	モルタル下地長尺塩ビシ ート貼		☐ あり ☐ なし ■不明			レ		モルタル下地長尺塩ビ シート貼	5.6	31	図面参照	●	分析結果	☐ あり ■なし ☐ 不明			
99	-	物置①	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	カラー銅板		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		カラー銅板	16.17			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
100	-	物置①	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ■外壁 ■その他	銅板		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		銅板	16.17			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
101	-	物置①	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	コンパネ		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		コンパネ	16.17			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
102	-	物置②、③	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	ガルバリウム鋼板	ヨド物置	☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		ガルバリウム鋼板	17			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
103	-	物置④	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	ガルバリウム鋼板	タクボ	☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		ガルバリウム鋼板	17			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
104	-	物置⑤	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	ガルバリウム鋼板	イナバ物置	☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		ガルバリウム鋼板	17			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
105	-	物置⑥	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	ガルバリウム鋼板	ヨド物置	☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		ガルバリウム鋼板	17			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
106	-	物置⑦	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	土間コンクリート		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		土間コンクリート	17			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
107	-	物置⑦	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ■外壁 ■その他	ガルバリウム鋼板		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		ガルバリウム鋼板	17			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
108	-	物置⑦	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	スレート		☐ あり ☐ なし ■不明			レ		スレート	17	24	図面参照	●	分析結果	■あり ☐ なし ☐ 不明	Ch	3	
109	-	手洗場・足洗場(西)	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	テラゾブロック		☐ あり ■なし ☐ 不明	●		レ		テラゾブロック	14			●	参考資料1	☐ あり ■なし ☐ 不明			
110	-	手洗場・足洗場(東)	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	モルタルベンキ仕上		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		モルタルベンキ仕上	14			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
111	-	飼育小屋	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	アスファルトシングル		☐ あり ☐ なし ■不明			レ		アスファルトシングル	6	34	図面参照	●	分析結果	☐ あり ■なし ☐ 不明			
112	-	飼育小屋	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	アスファルトルーフィ ング		☐ あり ☐ なし ■不明			レ		アスファルトルーフィ ング	レ	33	図面参照	●	分析結果	☐ あり ■なし ☐ 不明			
113	-	飼育小屋	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ■外壁 ■その他	木製		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		木製	6			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
114	-	飼育小屋	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	土間コンクリート		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		土間コンクリート	レ			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
115	-	倉庫(ブール横)	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ■外壁 ■その他	モルタル関毛引き目地切 アクリルシン収付		☐ あり ☐ なし ■不明			レ		モルタル関毛引き目地切 アクリルシン収付	16	30	図面参照	●	分析結果	☐ あり ■なし ☐ 不明			
116	-	倉庫(ブール横)	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	スレート		☐ あり ☐ なし ■不明			レ		スレート	16	24	図面参照	●	分析結果	■あり ☐ なし ☐ 不明	Ch	3	
117	-	倉庫(ブール横)	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	土間コンクリート		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		土間コンクリート	16			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
118	-	ブロバン庫	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	スレート		☐ あり ☐ なし ■不明			レ		スレート	16	24	図面参照	●	分析結果	■あり ☐ なし ☐ 不明	Ch	3	
119	-	ブロバン庫	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	土間コンクリート		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		土間コンクリート	レ			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
120	-	ブロバン庫	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ■外壁 ■その他	CB素地		☐ あり ■なし ☐ 不明	●		レ		CB素地	16			●	参考資料1	☐ あり ■なし ☐ 不明			
121	-	油庫	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	土間コンクリート		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		土間コンクリート	5			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
122	-	油庫	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	亜鉛めっき銅板		☐ あり ■なし ☐ 不明	○		レ		亜鉛めっき銅板	5			○		☐ あり ■なし ☐ 不明			
123	-	油庫	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	モルタル関毛引き目地切 アクリルシン収付		☐ あり ☐ なし ■不明			レ		モルタル関毛引き目地切 アクリルシン収付	5	21	図面参照	●	分析結果	☐ あり ■なし ☐ 不明			
124	-	油庫	☐ 天井 ■壁 ■床 ☐ 梁 ☐ 柱 ☐ 外壁 ■その他	CB素地		☐ あり ■なし ☐ 不明	●		レ		CB素地	5			●	参考資料1	☐ あり ■なし ☐ 不明			



①該当項目をチェック

②設計図書に記載され

③設計図書に記載され

④判断根拠

⑤添付資料

⑥適合性確認

⑦記載事項

⑧書面調査と違ふ材料

⑨添付写真No

⑩不明の場合

⑪試料採取

⑫判断根拠

⑬添付資料

⑭該当する階号を記入

⑮該当するレベルを記入

⑯該当する階号を記入

⑰該当するレベルを記入

資料番号	ページ数
	5/5

①該当項目をチェック	②設計図書に記載されている材料名を記載する	③設計図書に記載されている商品名又はメーカー名を記載する	④判断依据 ⑤添付資料 (記号を共に記入) 番号を明記	⑥整合性確認 整合＝しを記入 不整合＝×を記入	⑦記載事例 ⑧番号を表に記入	⑧書面調査と図材料及び現地に確認した材料名を記載する メーカー名も分かれば記載する	⑨添付写真No ⑩不明の場合 ⑪現地で確認した材料名を記載する ⑫写真が揃い ⑬場合はし印 ⑭取年月日を 記載する	⑬試験採取 ⑭試験位置を示す ⑮図面、取 ⑯取年月日を 記載する	⑯判断依据 ⑰添付資料 ⑱添付資料 又、分析結果 を記載する	⑲該当する略号を記入	⑳該当するレベルを記入
レベル1	レベル2	レベル3	a 国土交通省のデータベース b メーカーの証明書、HP情報等 c 材料から無含有が明らかなもの d その他(具体的に記載) e 分析 f みなし	a 図面との相違あり b 改修の痕跡あり c aマーク又はJISマークあり d メーカー名、ロット番号あり e 上記以外コメント記入	Ch クリソタイトル Am アササイト Cr クロコライト An アンソナイト Tr トレモライト Ac アクチノライト Nd 不明	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3